



**Pierre Frey sas**  
**Mrs. Virginie Gendrot**  
**47 rue des Petits Champs**  
**75001 PARIS**  
**Frankrijk**

**Votre message du**  
04-06-2019

**Votre référence**

**Date**  
13-06-2019

## Rapport d'analyse 19.03337.18

Essais demandés :

**EN 1021-1 (2014)**

**Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés - Source d'allumage: cigarette en combustion**

**EN 1021-2 (2014)**

**Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés – Source d'allumage: Flamme équivalente à une allumette**

Numéro d'identification	Informations données par le client	Date de réception
T1912575	F3411 Velours HYERES	04-06-2019



**Gina Créelle**  
Responsable de la commande de tests

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans permission écrite de Centexbel.  
Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.  
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

**Référence: T1912575 - F3411 Velours HYERES**

**Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés - Source d'allumage: cigarette en combustion**

Date de la fin de l'essai 12-06-2019  
 Norme appliquée EN 1021-1 (2014)

Déviatoin de la norme -

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%

Les résultats d'essai suivants ne se rapportent qu'à l'allumabilité de la combinaison des matières dans les conditions particulières d'essai ; ils ne sont pas destinés à un moyen d'évaluer le risque total du feu des matières utilisées.

Les éprouvettes ne sont pas nettoyées

Rembourrage SB 36140 (Recticel) - mousse ignifugée - ± 36 kg/m<sup>3</sup>

	1	2
<b>Critères de combustion</b>		
Combustion évoluant dangereusement	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non
Combustion jusqu'aux extrémités	non	non
Combustion a travers toute l'épaisseur	non	non
Combustion pendant plus de 1 heure	non	non
Examen final / combustion progressive	non	non
<b>Critères d'inflammation</b>		
Inflammation	non	non
	non-allumage	non-allumage

**Conclusion Non-allumage**

**Référence: T1912575 - F3411 Velours HYERES**

**Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés – Source d'allumage: Flamme équivalente à une allumette**

Date de la fin de l'essai 12-06-2019  
Norme appliquée EN 1021-2 (2014)  
Déviation de la norme -  
Conditionnement 23°C, humidité relative 50%

Les résultats d'essai suivants ne se rapportent qu'à l'allumabilité de la combinaison des matières dans les conditions particulières d'essai ; ils ne sont pas destinés à un moyen d'évaluer le risque total du feu des matières utilisées.

Les éprouvettes ne sont pas nettoyées

Rembourrage SB 36140 (Recticel) - mousse ignifugée -  $\pm 36 \text{ kg/m}^3$   
Temps d'application de la flamme (s) 15

	1	2	3
<b>Critères de combustion</b>			
Combustion évoluant dangereusement	non	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non	non
Combustion jusqu'aux extrémités	non	non	non
Combustion a travers toute l'épaisseur	non	non	non
Fumées/chaleur/incandescence plus de 60 min	non	non	non
Examen final / combustion progressive	non	non	non
<b>Critères d'inflammation</b>			
Combustion évoluant dangereusement	non	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non	non
Flammes jusqu'aux extrémités	non	non	non
Flammes a travers toute l'épaisseur	non	non	non
Inflammation > 120 s	non	non	non
Persistance de flamme (s)	3	0	0
	non-allumage	non-allumage	non-allumage

**Conclusion Non-allumage**