



## L'autorisation de la marque Trevira CS®

Pierre Frey  
47, rue des Petits Champs  
75001 Paris  
France

<b>Numéro d'autorisation:</b>	200718.6
<b>Date d'autorisation:</b>	19.12.2023
<b>Valable jusqu'au:</b>	26.10.2025
<b>Nom de l'article:</b>	F3370 BALTAZAR
<b>Domaine d'utilisation:</b>	Tissus d'ameublement Tentures murales
<b>Grammage (g/m<sup>2</sup>)</b> selon les indications du client	450
<b>Composition de la matière première:</b>	Polyester 100%
<b>Composition de l'article :</b>	Trevira CS 100%

L'article F3370 BALTAZAR a été testé suivant l'homologation Trevira 200718 col noisett pour la marque Trevira CS® et a obtenu l'homologation avec une utilisation en intérieur.

L'article a été testé selon la norme DIN 4102, partie 1, 6.2 et ainsi répond aussi aux exigences de la classe feu DIN 4102-B1.

L'article a été testé selon la norme française NF P 92-503 (Brûleur électrique) et ainsi répond aussi aux exigences du classement M1 selon les normes NF P 92-504, 92-505 et 92-507.

L'article a été testé selon la norme EN 1101 et ainsi répond aussi aux exigences de la classe 1 selon la norme EN 13773.

Cet article est conforme aux exigences de la norme EN 1021- 1 et -2:2014 avec utilisation d'une mousse d'une densité supérieure à 30 kg/m<sup>3</sup>.

L'article présenté est conforme aux exigences de la norme UNI 9175, Classe 1 IM avec utilisation d'une mousse difficilement inflammable appropriée.

L'article présenté remplit les exigences de la norme BS 5852: source d'allumage 0 (cigarette), source d'allumage 1 (allumette) et source d'allumage 5 (crib 5) en association avec une mousse difficilement inflammable appropriée (...50 kg/m<sup>3</sup>) et par conséquent aussi le classement "Medium Hazard" selon la norme BS7176.

L'article remplit aussi les exigences de la classe 1 selon la norme nord-américaine NFPA 260 pour les tissus des meubles rembourrés (en se basant sur les rapports de tests Nr. 10-002-775 A + B du 24.11.2010).

L'article présenté peut remplir les exigences du classement 1Y selon la norme BS 476 : Part 7: 1997 /Surface Spread of Flame.

Indorama Ventures Fibers Germany GmbH  
(Ce document est valable sans signature.)

Indorama ventures Fibers Germany GmbH, Trademark Service, Max-Fischer-Straße 11, 86399 Bobingen, Allemagne  
E-Mail: [trademarkservice.IVFG@de.indorama.net](mailto:trademarkservice.IVFG@de.indorama.net)